

2D-СКАНЕР ПОРТ HC-10



РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Полный набор параметров настройки сканера
можете найти здесь:



www.kkmport.ru



www.kkmport.kz

Это краткое руководство пользователя предназначено для сканера штрих-кода 2D. Если вам требуются специфические настройки или обновление ПО, загрузите полное руководство пользователя с нашего веб-сайта или свяжитесь с нашими авторизованными дистрибьюторами.

Примечание. Код настройки представляет собой функциональный штрих-код, пожалуйста, не сканируйте его без необходимости, пожалуйста, отсканируйте штрих-код на продукте, чтобы проверить функцию передачи.


▼ Заводские установки по умолчанию



Заводские установки по умолчанию

Примечание: Заводские настройки по умолчанию отмечены в данном руководстве звездочкой “*”.

▼ Интерфейс



* USB KBW



Виртуальный COM-порт



RS232

▼ Все штрих-коды



Разрешить все штрих-коды 1D



Запретить все штрих-коды 1D



Разрешить все штрих-коды 2D



Запретить все штрих-коды 2D

▼ Звуковой сигнал



* Включить звуковой сигнал



Выключить звуковой сигнал

▼ Световая индикация




* Включить световую индикацию



Выключить световую индикацию


▼ **Добавление служебных символов**




* Добавлять CR



Не добавлять CR



Добавлять LF



Не добавлять LF

▼ **Преобразование прописных и строчных букв**



Перевод в нижний регистр



Перевод в верхний регистр



Настройка

▼ **QR-код, как ссылка**



* Разрешить URL



Запретить URL

Примечание. В стационарных сканерах штрих-кодов 2D URL разрешены по умолчанию, а в ручных - запрещены.

▼ **Язык клавиатуры**



* США



ФРАНЦИЯ



ГЕРМАНИЯ



ИТАЛИЯ



ИСПАНИЯ



РОССИЯ



ЯПОНИЯ

Настройки COM-порта

▼ **Скорость передачи**



4800



* 9600



19200



38400



57600



115200